


Краны кнопочные VE-РАСКО



Краны кнопочные нормально закрытые (НЗ) предназначены для кратковременной подачи давления на манометры (и другие механические измерительные приборы) при измерении, и последующего снятия давления (разгрузки) после завершения измерения. Обеспечивают увеличение эксплуатационного ресурса манометров за счет исключения постоянного воздействия пульсаций давления на чувствительный элемент манометра и предотвращения преждевременного износа его измерительного механизма.

Краны кнопочные нормально открытые (НО) предназначены для постоянной подачи давления на электронные датчики и преобразователи давления, при измерении, и последующего кратковременного снятия давления с целью удобства контроля нуля.

Применяются в газораспределительных пунктах (ГРП) и установках (ГРУ), системах газоснабжения коммунальных и промышленных объектов, системах вентиляции и кондиционирования, в котельных, тепловых пунктах, компрессорных установках и другом технологическом оборудовании.

Подобную продукцию, которую мы производим на нашем заводе, можно условно разделить на несколько больших групп.

Нормально закрытые краны – это **краны кнопочные**, которые предназначены для непродолжительной подачи давления на измерительные механические приборы, в качестве примера можно рассматривать манометры. В случае нажатия кнопки крана рабочая среда подается на измерительный прибор, что в свою очередь позволяет измерить давление в системе. И лишь после подобного измерения кнопочный кран начинает разгружаться и потоки рабочей среды пресекаются. За счет этого увеличиваются эксплуатационные ресурсы манометра. Поскольку отсутствует давление, оказывающее постоянное воздействие на его чувствительные элементы. В связи с чем, срок службы такого измерительного механизма, как манометр в значительной степени продлевается.

Есть также нормально открытые **краны кнопочные**. Они предназначены для постоянной подачи среды (рабочей) на измерительные элементы манометра, что позволяет отслеживать давление газа или жидкости в системе. При нажатии кнопки рабочая среда перекрывается, и контроль можно вновь начинать с нуля. В случае разгрузки кнопочного крана подобного типа давление в системе начинает возобновляться.

Зачастую подобная продукция используется в системах кондиционирования, вентиляционных системах, газораспределительных пунктах и установках, коммунальных газопроводах и т.п. К основным достоинствам кнопочных кранов можно причислить:

- расширенные диапазоны рабочего давления;
- увеличенные диапазоны температурных показателей, как окружающей, так и рабочей среды. Эти краны могут функционировать при температуре от +70о до -40о С;
- возможность производства монтажа различным способом. В зависимости от условий их дальнейшего использования, конструкции системы, и некоторых иных факторов, потребители могут выбрать и купить кран любого типа посадки;
- возможность эксплуатации в различных средах. Сегодня в качестве рабочей среды для современного кнопочного крана можно рассматривать и воздух, и аргон, и природный газ, и любые иные виды жидкостей.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
szp@nt-rt.ru || www.spz.nt-rt.ru

Приобретая **краны кнопочные** производства нашего завода, Вы получаете качественную продукцию по доступным ценам. По любым интересующим вопросам Вас всегда проконсультируют специалисты.

Измеряемая среда	Воздух, природный газ, аргон и другие газы и жидкости, неагрессивные к медным сплавам, нержавеющей стали и масло-бензостойкой резине
Максимальное рабочее давление, МПа	0,6 или 1,6 - для нормально открытых 0,6 - для нормально закрытых
Температура рабочей и окружающей среды, °С	-40...+70
Конструктивное исполнение по соединению входа и выхода при ненажатой кнопке	НЗ – нормально закрытый НО – нормально открытый
Резьба присоединения на входе D и выходе D1 (со стороны измерителя давления)	Вход G1/2" - выход M20x1,5-6H Вход G1/2 - выход M12x1,5-8H Вход G1/2 - выход G1/4-A
Масса, кг, не более	0,225 (0,6 МПа) 0,23 (1,6 МПа)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
 Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
szp@nt-rt.ru || www.spz.nt-rt.ru